

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПЛЕВЕН

5800 ПЛЕВЕН, УЛ. „ГЕН. Л-Т АТ. СТЕФАНОВ” № 24, ТЕЛ: 064/82-39-49, ФАКС: 064/83-01-39

Изх.№ 909 / 25.11.2016г.



ДО: Г-Н КМЕТА
НА ОБЩИНА ИСКЪР
5868, ГР. ИСКЪР
УЛ. „Г. ДИМИТРОВ“ №38

На Ваш рег. №66-02-12/15.11.2016 г.

Относно: BG161PO001/2.1-01/2007/001-004/ „Лот 1, Рехабилитация на път III-112, Добри дол-Монтана и път II-13, Кнежа-Искър, км 82⁺⁹²² – км 89⁺⁷²⁸, Области Монтана и Плевен”

УВАЖАЕМИ Г-Н ЙОРДАНОВ,

В отговор на Вашето писмо, Ви уведомявам, че с писмо изх.№ 907 / 25.11.2016г. ОПУ-Плевен е сигнализирано Строителя на горепосочения обект за констатираните във Вашето писмо дефекти по настилката около ревизионните канализационни шахти и очаква отстраняването на същите.

За дефектите по дъждоприемните решетки съм информирал Строителя с писмо изх.№900/02.11.2016 г. и съм получил писмено уверение, че същите ще бъдат отстранени до 30.11.2016 г.

Напомням Ви, че изпълнената рехабилитация на обект **BG161PO001/2.1-01/2007/001-04-S-01-ЛОТ 1, път II-13 Кнежа - Искър от км 82+922,57 до км 89+728,90** със средства по програма ОПРР 2007-2013 включва само изпълнението на колекторна система за дъждовни води, ситуирана в дясната част на пътното платно на път II-13 в гр.Искър.

При изпълнението на реконструкцията на път II-13, с Възложител Агенция „Пътна инфраструктура” София не са изпълнявани СМР по изграждане на ревизионни шахти в оста на пътя и такива СМР не са част от Количествените сметки и Сертификатите, по които са извършвани плащанията.

Община Искър е Възложител на Обект **„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – гр.Искър, подобект: „Канализационни профили по трасето на път II-13 през град Искър”**, част от който е изграждането на Ревизионните канализационни шахти, за състоянието на които ни сигнализирате.

По мнение на експерти от ОПУ-Плевен дефектите – напукани бетонови пръстени, разрушени капаци, напукан асфалт около шахтите са се появили като резултат или от лошо качество на влаганите елементи и материали при изграждане на ревизионните шахти или на некачествено изпълнение на същите.

Неколкократно съм Ви информирал и за официалното становище на Дирекция „Изпълнение на проекти със средства по ОПРР и програми за териториално сътрудничество на ЕС” на АПИ-София по повдигнатия от Вас въпрос, а именно, че:

- АПИ-София, респективно ОПУ-Плевен не е задължено да поддържа елементи от Републиканската пътна мрежа, респективно подобекти, които не са приети от ДПК и за които няма Разрешение за строеж.
- „Пътинженеринг-М АД – Строител на ремонта на пътя, не следва да носи отговорност за некачествено изпълнение на неизградените от тях ревизионни шахти.
- АПИ-София е потърпевша от лошото качество на изпълнената канализация в оста на пътя, поради което община Искър трябва да вземе спешни мерки за отстраняване на дефектите.

ДИРЕКТОР ОПУ-ПЛЕВЕН:

/ИНЖ. ИВ. ДЕНЧЕВ/

